## 土壤原位修复技术透析

槐房路4号地是北京市政路桥集团有限公司自有土地,由于之前长 期从事沥青混凝土生产,场地土壤、地下水均受到石油类有机物不同程 度的污染。在北京市环保局的指导下,北京市政路桥公司采用原位修复 技术,历时3年,对约40万立方米污染土壤、面积近10万平方米、污染 深度达30米的土壤、地下水进行修复,取得了良好的社会效益和经济效 益。<img src="/static-img/8yRmwzJNn1IsNwHVclfYnlM" Qsd2vGMCeY\_jKqbzdExgGPYWPcFalQuhHutj56p\_r.png"><p >原位修复技术成本低、优势明显在修复过程中,施工主体放 弃了目前场地修复中广泛采用的异位修复技术,综合考虑了场地目标污 染物理化特性、土层分布条件、地下水分布条件、场地未来用途等因素 ,最终选择了原位修复技术。<img src="/static-img/JyZ6B NA-xuBqTmrgxmlS91MQsd2vGMCeY\_jKqbzdExhx4FgJITj1Nyh6o 1JvN7509ixy59 pqY3 Tee3wn4CSBaR8Jrnc2NrnZR JD2yfqNBq ZZ2cbto6dRJn\_eCna8bMzhAth7V3Ze-9ADyt6Osil1V9bX9qxFs\_Xo vPRd46qQ3PKsn5Ot4N6gkY0AsDNq37Ofi0wzoEaZcHGRohCJWt DnS6kri6MltmZzhZ\_eElaY.png">地块修复项目技术总负责 人王峰介绍,原位修复技术是指不对污染土地进行开挖,在需要修复的 土壤、地下水中,分别建设抽提井、抽—灌井、铺设管道、安装监测仪 表和气体、水净化处理装置系统。异位修复技术,需将污染的 土壤开挖出来,通过车辆运送到处理厂进行焚烧或者高温解析处理。王 峰表示,相对于采用异位修复技术,槐房地块的原位修复技术主要使用 土壤气相抽提技术(SVE)和包括气浮池分离、曝气池释放、果壳过滤、 尾气处理等在内的地下水修复技术,修复成本可节约30%左右,且能减 轻二次污染物生成与排放,避免了因焚烧产生二恶英而造成大气环境污 染的可能。王峰说:"整个修复工期约为8个月,优势比较明显。但是 这项技术在国内的应用才刚起步。它的实施难度在于修复的彻底性和不 均匀性不易保证。"<img src="/static-img/7\_u5gmP48GF

r8\_Q228u6EVMQsd2vGMCeY\_jKqbzdExhx4FgJITj1Nyh6o1JvN75 09ixy59\_pqY3\_Tee3wn4CSBaR8Jrnc2NrnZR\_JD2yfqNBqZZ2cbto 6dRJn eCna8bMzhAth7V3Ze-9ADyt6OsiI1V9bX9qxFs XovPRd46 qQ3PKsn5Ot4N6gkY0AsDNq37Ofi0wzoEaZcHGRohCJWtDnS6kri 6MltmZzhZ\_eElaY.jpg">王峰介绍说,原位修复技术具有最 大限度降低治理过程中的二次污染风险,对社会影响较小,可有效规避 "邻避效应",治理成本较低等优势。另外,原位修复方法不破坏污染 场地的水文地质条件,对地块后期开发利用没有负面影响。修复单位重 点针对不易保证的难点,在施工中通过过程检测、加密布点、运行方案 调整等措施,克服修复不彻底、不均匀的问题。参与施工修复 的陈素云透露,除了费用高之外,槐房地块采用异位修复还有3个施工 难点: 第一是异位处理设施的处理能力会受限;第二是修复场地超大超 深基坑开挖与回填难度较大;第三是开挖过程中挥发性有机物的风险难 以控制。陈素云表示,如果原位修复方案能够在施工中得到切实执行, 原位修复技术明显优于异位修复技术。<img src="/static-im g/W4QCwkSWMqElavOBY2U2wlMQsd2vGMCeY\_jKqbzdExhx4FgJ ITj1Nyh6o1JvN7509ixy59 pgY3 Tee3wn4CSBaR8Jrnc2NrnZR J D2yfqNBqZZ2cbto6dRJn\_eCna8bMzhAth7V3Ze-9ADyt6Osil1V9b X9qxFs\_XovPRd46qQ3PKsn5Ot4N6gkY0AsDNq37Ofi0wzoEaZcH GRohCJWtDnS6kri6MltmZzhZ\_eElaY.jpg">/p>水土修复后, 检测结果稳定达标槐房地块修复过程中,施工人员根据修复实 施方案,首先对重污染区进行修复。整个场地布控了9排抽灌井。修复 主要采用"中间抽水,四周回灌"的方式,集中快速降低污染物浓度, 每个周期运行3天,恢复两天。抽出的地下水,经过第一步骤调节隔油 池混合均匀水质,第二步小气量气浮池分离出石油烃,第三步大气量曝 气池释放VOCs,最后经果壳过滤器过滤吸附处理的合格水,再回灌到 地下。<img src="/static-img/60t8xcSUQMSw5a5zmnh1l" VMQsd2vGMCeY\_jKqbzdExhx4FgJITj1Nyh6o1JvN7509ixy59\_pqY 3\_Tee3wn4CSBaR8Jrnc2NrnZR\_JD2yfqNBqZZ2cbto6dRJn\_eCna

8bMzhAth7V3Ze-9ADyt6OsiI1V9bX9qxFs\_XovPRd46qQ3PKsn5Ot 4N6gkY0AsDNq37Ofi0wzoEaZcHGRohCJWtDnS6kri6MltmZzhZ\_e ElaY.jpg">这样运行4个周期,如达到预期效果后,再采用" 后排抽水—前排回灌"的方式,大区域、稳定降低地下水中污染物浓度 。每排连续运行3天,停歇两天。一排~9排为一个周期。运行3个周期 后,经检测,修复效果达到预期。在回答"如何修复地块边界 外的地下水"这个问题时,相关技术人员表示,实际施工中采用了"边 界抽水—地块内回灌"的方式,对地块边界外一定范围内的地下水进行 了修复。连续运行3天,停歇两天,运行3个周期后提审第三方验收。评 估机构监测的数据表明,槐房项目土壤中苯的平均浓度,修复前为21m g/kg,修复后为0.1mg/kg。修复前地下水中苯的平均浓度为7mg/L, 修复后为0.12mg/L。地下水中石油烃的平均浓度,修复前为123mg/L ,修复后为0.2mg/L。修复值全部达标。经过2016年7月15日 ~11月15日的地下水修复处理,槐房地块地下水监测井水质全面符合修 复目标值要求。随后,第三方效果评估机构启动验收评估程序,每半个 月一次、连续6个月的地下水取样数据显示,检测结果稳定达标。 >北京市环科院项目主要参与者钟茂生博士介绍,修复后所有检测指 标均大大低于风险值。最终,验收结论认为,槐房路4号地块修复实施 后场地土壤和地下水污染程度大幅度降低、污染物减少,修复效果明显 。按照现有开发方案进行开发,场地遗留污染物的健康风险可接受。</ p>槐房地块污染修复治理项目最终实现的土壤及地下水相关指标, 均远远低于既定的污染物修复目标值要求,赶超欧美国家环境修复领域 现行标准规定和使用的污染物修复目标,实现了北京市土壤和地下水在 原位修复技术上的创新和突破。延伸阅读:土壤有机 质对镉污染土壤修复的影响原标题:土壤原位修复技术透析<a href = "/pdf/57412-土壤原位修复技术透析.pdf" rel="external nofo llow" download="57412-土壤原位修复技术透析.pdf" target="\_bl ank">下载本文pdf文件</a>